


## Particolare




Modanature quali bugnati, gole, fregi, cornicioni e stradelle dalla lett. A alla lett.G

Per tali ripristini (parziali o totali), il prezzo è compensato con il prezzo dell'intonaco è sviluppato a mq di inonaco su parete verticale (proiezione ortogonale sul piano verticale) senza alcuna maggiorazione a prescindere dei diversi oneri connessi al rifacimento delle modanature.


### Fasi intervento (intonaco):

- Analisi della parete;
  - Picchettamento;
  - Rimozione parti degradate;
  - Rimozioni parti inconsistenti;
  - Formazione nuovo intonaco nella parte precedentemente dismessa;
  - Formazione rasante, nella parte non dismesso;
  - Raccordo vecchio-nuovo intonaco a mezzo rete portanintonaco a prevenire dilatazioni differenziali;
  - Ripristini o rifacimenti modanature;
  - Tonachina finale e protettivi.
- I prodotti dovranno essere qualitativamente paragonabili a quelli della linea cepro 500 e secondo le indicazioni della DD.LL.

Particolare



Prospetto su corso Umberto



### Infisso:

- Parte superiore a vasistas
- Parte inferiore a battente e vasistas, secondo le indicazioni del D.L. e con idonei rinforzi atti a sostenere il peso dell'anta.

### Specchiature

- Vetrocamera 10-10-10 mm
- Vetro di sicurezza classe 1B1

L'infisso, a secondo le indicazioni della D.L., potrà avere (al massimo) le stesse partizioni di quello esistente o minori partizioni, così come sarà indicato in fase esecutiva